Descripción del Producto

La Capa Superior para Pisos Polyaspartic POURLA está desarrollada con tecnología poliaspártica avanzada. Este recubrimiento de alto rendimiento y 100 % sólidos ofrece estabilidad excepcional a los rayos UV, resistencia química superior y un acabado ultra duradero. Diseñada para aplicaciones interiores y exteriores, cura rápidamente formando una superficie brillante, uniforme y de alta resistencia, capaz de soportar tráfico intenso y entornos exigentes.

A diferencia de los recubrimientos estándar con largos tiempos de espera, POURLA Polyaspartic Flooring Top Coat se puede pisar en tan solo 6–7 horas, lo que la convierte en la solución perfecta para proyectos de rápida ejecución donde la eficiencia es esencial.

Su fórmula de bajo VOC y bajo olor garantiza una aplicación más segura y cómoda, con mínima interrupción en las áreas circundantes.

Desde garajes y salas de exhibición hasta espacios comerciales y patios exteriores, este recubrimiento proporciona durabilidad inigualable, excelente adherencia y protección de larga duración.

¡PARA OBTENER EL MEJOR RENDIMIENTO, LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE MEZCLAR O VERTER!

Aplicaciones

- Pisos industriales y comerciales
- Pisos de garajes y almacenes
- Concreto decorativo
- Patios, entradas y pasillos exteriores
- Sistemas de sellado como capa superior (top coat)
- Recubrimientos protectores para superficies de cemento y piedra

Preparación

Ambiente de trabajo

Para obtener los mejores resultados, aplique Pourla Polyaspartic Flooring Top Coat en un área limpia, seca y libre de polvo, con temperaturas entre 18 y 24 °C (65–75 °F). Mantenga el movimiento de aire al mínimo durante la aplicación para evitar que el polvo se introduzca en el acabado.

Preparación de la Superficie

Aplicación sobre Pisos con Flakes: Después de aplicar la Imprimación Epoxi de Alto Rendimiento POURLA para Pisos, deje curar de 4 a 6 horas. Raspe y aspire completamente el exceso de flakes hasta obtener una superficie lisa y limpia. Una vez que el piso esté libre de material suelto y polvo, aplique la Capa Superior Poliaspártica para Pisos POURLA (POURLA Polyaspartic Flooring Top Coat).

Aplicación sobre Pisos Metálicos: Espere de 12 a 24 horas después de aplicar el recubrimiento epoxi antes de caminar sobre la superficie. Esto evita que los zapatos con clavos o suelas con púas provoquen rayones, marcas o imperfecciones que puedan permanecer visibles en el acabado final.

El tiempo de repintado variará según el espesor del material y las condiciones ambientales. Si la superficie ha curado por más de 72 horas, lije suavemente con lija de grano 100–150, aspire a fondo y limpie con acetona para eliminar los residuos y asegurar una correcta adherencia química y mecánica.

Materiales y Herramientas

Antes de comenzar su proyecto, asegúrese de que los siguientes elementos estén listos y limpios:

- Kit de Capa Superior Poliaspártica para Pisos POURLA (1 galón Parte A y 1 galón Parte B)
- Báscula digital (precisión en gramos/onzas) para mezclas por peso
- Rodillos de microfibra de 3/8" (sin pelusa)
- Cubo de mezcla (limpio y de paredes lisas)
- Paletas para mezclar o mezclador de baja velocidad
- Guantes de nitrilo
- Ropa y gafas de protección
- Zapatos con clavos (para caminar sobre pisos húmedos)
- Rodillo pequeño (4–6") para trabajo en bordes
- Bandejas para rodillo y lonas protectoras

ANTES DE USAR: UTILICE SIEMPRE EQUIPO DE SEGURIDAD ADECUADO, COMO GAFAS, MÁSCARA PROTECTORA, GUANTES Y ROPA.

Mezcla y Vertido

Medición y Proporción de Mezcla

- Mida y mezcle 1 parte de resina (Parte A) con 1 parte de endurecedor (Parte B) por peso en un recipiente limpio.
- Remueva bien durante 3–5 minutos, raspando los lados y el fondo del recipiente para asegurar una mezcla uniforme. Evite incorporar aire en la mezcla.
- Mezcle solo la cantidad que pueda usar en un máximo de 30 minutos a 25 °C (77 °F). No mezcle más de un galón a la vez, a menos que tenga experiencia en aplicaciones de gran superficie.

Instrucciones de Aplicación

Vertido y Extensión: Vierta el material mezclado en una bandeja para rodillo y aplíquelo utilizando el método de inmersión y rodado (dip-and-roll). Este método garantiza una distribución uniforme del recubrimiento sobre la superficie del piso.

Rode suavemente en un patrón en forma de “V”, trabajando en ambas direcciones para lograr una cobertura homogénea.

Evite formar charcos o rodar en exceso, ya que esto puede generar burbujas, marcas de rodillo o aspecto blanquecino.

Retire el exceso de material de las juntas de expansión. Aplicar el recubrimiento en un espesor excesivo puede provocar una apariencia turbia o blanca una vez curado.

Secado y Segunda Capa Opcional: Se pueden aplicar capas adicionales después de 4–6 horas de la aplicación anterior.

Si han pasado más de 24 horas, lije ligeramente la superficie con lija de grano 100–150, elimine el polvo y limpie con acetona antes de aplicar la nueva capa para asegurar una correcta adherencia.

Asegúrese de que la primera capa haya curado lo suficiente antes de caminar sobre ella con zapatos con clavos, ya que un tránsito prematuro puede causar marcas o rayones.

Limpieza y Eliminación

Limpieza de herramientas: Limpie todas las herramientas y equipos de mezcla con alcohol isopropílico o con un limpiador sin residuos.

Eliminación: Deseche cualquier producto no utilizado y sus envases de acuerdo con las regulaciones federales, estatales y locales.

No vierta el exceso de material en los desagües ni al medio ambiente.

Almacenamiento: Guarde cualquier producto restante en sus envases originales herméticamente sellados, en un lugar fresco, seco y alejado de la luz solar directa.

Mantenga siempre los envases en un área cerrada con llave, fuera del alcance de niños y mascotas.

Especificaciones Técnicas

Application Data

Property	Specification
Color de la imprimación epoxi	Líquido amarillo claro
Color del endurecedor	Transparente
Viscosidad de la resina	650±100 cP
Viscosidad del endurecedor	500±200 cP
Proporción de mezcla por peso	1A:1B **by Weight**
Viscosidad mixta	200 to 600 cP

Tiempo de trabajo	30 - 50 minutes at 25°C (77°F)
Curado inicial	5-7 hours @77°F
Curado total	24-48 hours @77°F
Cobertura	**Flake Floor**: 120-180ft²/gallon **Metallic:** 200-250ft²/gallon
Vida útil en almacenamiento	mínimo 12 meses en envases sellados
Sensibilidad a la congelación	Yes

Datos físicos

Property	Specification
Color curado	Claro
Finalizar	Alto brillo, fuerte
Resistencia a los rayos UV	Yes
Hardness (Shore D)	65±5

Para obtener detalles adicionales o asistencia técnica, consulte la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) o comuníquese con nuestro equipo.